

令和7年度 防犯灯申請一覧

番号	電柱番号	申請場所	備考
1	宮東支2/23	宮東596	
2	西原支27	西原584－1	東電プレートあり 破損し判別不可
3	学園9	本田3－2－24	
4	なし	中央2－11－10	
5	北宮代130	中央3－1－17	
6	砂河原77	国納129－2	
7	砂河原109	国納110－2	
8		和戸2103－384	
9		和戸4－9－24	

番号	電柱番号	申請場所	備考
1	宮東支2/23	宮東596	
2	西原支27	西原584-1	
3	学園9	本田3-2-24	
4	なし	中央2-11-10	
5	北宮代130	中央3-1-17	
6	砂河原77	国納129-2	
7	砂河原109	国納110-2	
8		和戸2103-384	
9		和戸4-9-24	

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	1
申請場所	宮東596
電柱番号	宮東支2/23
通学路指定	あり
道路種別	町道



【現場の様子】


- ・ No 40-057 (50m)
- ・ No 40-065 (92m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 周辺の防犯灯から遠く、灯りが届かない。
- ・ 道路は町道22号線でくの字のため見通し悪い。

【区長コメント】

- ・ 申請場隣家で車のガラスが割られる犯罪あり。
- ・ 申請場所の道路は真っ暗。

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	2
申請場所	西原584-1
電柱番号	西原支27
通学路指定	あり
道路種別	町道



【現場の様子】


- ・ No 31-038 (77m)
- ・ No 31-040 (59m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 周辺の防犯灯から遠く、灯りが届かない。
- ・ 道路は町道47号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 特になし。

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	3
申請場所	本田3-2-24
電柱番号	学園9
通学路指定	あり
道路種別	町道



【現場の様子】


- ・ No 22-015 (43m)
- ・ No 22-080 (30m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 既設防犯灯No22-015は向きが異なり申請場所に光が差さない。
- ・ 隣接する防犯灯の隙間となる所。
- ・ 道路は町道80号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 審議の結果、申請場所「★」への新設が不可となった場合、既設防犯灯No22-080を申請場所へ移設することを希望するので、移設の事も含めて審議していただきたい。

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	4
申請場所	中央2-11-10
電柱番号	なし
通学路指定	なし
道路種別	町道



【現場の様子】


- ・ No 23-197 (45m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 既設防犯灯No23-197は距離があり、光が届かない。
- ・ 既設防犯灯No23-101は向きが異なり申請場所に光が差さない。
- ・ 申請場所の道路は延長が短く、交差点に挟まれている。その両交差点にも照明灯が無い。
- ・ 道路は町道95号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 当該道路区間に灯りが無く、周辺の防犯灯とは距離がある。そのため申請場所が暗く危険である。

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	5
申請場所	中央3-1-17
電柱番号	北宮代130
通学路指定	あり
道路種別	町道



【現場の様子】

- ・ No 23-049 (24m)
- ・ No 23-114 (38m)
- ・ 申請場所の前に店舗はあるが、閉店時に消灯するので暗くなる。
- ・ 駅の直近で住宅地のため通行人も多い。
- ・ 隣接する防犯灯の隙間となる所。
- ・ 道路は町道78号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 申請場所の周辺は駐車場が多く車の往来がある。夜間は暗く、歩行者もあるため、事故が起きやすい。

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号	6
申 請 場 所	国納129-2
電 柱 番 号	砂河原77
通 学 路 指 定	なし
道 路 種 別	町道



【現場の様子】


- ・当該道路に防犯灯は無し。また、防犯灯に代わる灯も無し。
- ・既設防犯灯No10-143、No10-144は道路が異なり、申請場所に光が差さない。
- ・申請場所の周辺は新築が多く、人が増えはじめています。
- ・不審者が出る情報あり。
- ・駅の近くであるが、開かれていないため暗い。
- ・須賀中の生徒が、日が暮れても近くを通る(部活帰りなど)ため、申請場所がうっそうとしており、暗いと不審者に連れ込まれる。
- ・道路は町道1437号線で直線。

【区長コメント】

- ・特になし。

申請位置図及び現場周辺状況

申請番号	7
申請場所	国納110-2
電柱番号	砂河原109
通学路指定	なし
道路種別	町道



【現場の様子】

- ・ No 10-158(41m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 既設防犯灯No10-158は距離があり、光が届かない。
- ・ 申請場所の周辺は新築が多く、人が増えは始めている。
- ・ 不審者が出る情報あり。
- ・ 駅の近くであるが、開かれていないため暗い。
- ・ 道路は町道706-1号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 当該道路区間に灯りが無く、周辺の防犯灯とは距離がある。そのため申請場所が暗く危険である。

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号	8
申 請 場 所	和戸2103-384
電 柱 番 号	0
通 学 路 指 定	なし
道 路 種 別	町道



【現場の様子】


- ・ No 3-009 (20m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 公園照明灯はあるが、閉園時に消灯するので暗くなる。
- ・ 隣接する防犯灯の隙間となる所。
- ・ 木々がうっそうとして暗い。
- ・ 電柱が無く支柱が必要。
- ・ 道路は町道675号線で角地。

【区長コメント】

- ・ 遊歩道や運動公園に抜けられるため夜間も通行人がある。
- ・ 運動公園の照明は深夜消灯するので辺りは真っ暗になる。
- ・ 付近に不法投棄2件の事件あり。
- ・ 昨年11月に近くの自治会会の室外機が盗難される事件あり。
- ・ 通行人が襲われたり、不法投棄などの犯罪が懸念される。

申請位置図及び現場周辺状況

申 請 番 号	9
申 請 場 所	和戸4-9-24
電 柱 番 号	0
通 学 路 指 定	なし
道 路 種 別	町道



【現場の様子】

- ・ No 11-005 (40m)
- ・ 申請場所は防犯灯に代わる灯り無し。
- ・ 既設防犯灯 No 11-004、No 11-059 は向きが異なり申請場所に光が差さない。
- ・ 電柱が無く支柱が必要。
- ・ 住宅地で人通りあり。
- ・ 道路は町道720-2号線で直線。

【区長コメント】

- ・ 申請場所の周辺に3箇所防犯灯があるが、申請場所を照らす灯りが無く、犯罪や事故の発生する恐れがある。