

平成27年度道路反射鏡申請箇所採点結果一覧

採点表項目						基本項目			加点項目														総計 A+B	優先 順位	想定工事内容	想定工 事費(円)	設 置 の 可 否	道 路 反 射 鏡 以 外 の 対 応 策	主な意見	事務局意見						
						1.見通し	2.交通量 (台/日)	3.事故の発生 状況	基本 合計 A	4.通 学路	4.通 学路	5.施 設の 有無	5.施 設の 有無	6.従 道路 の幅員 (m)	7.優先 道路 の幅員 (m)	6.従 道路 の幅員	7.優先 道路 の幅員	8.隅 切り	8.隅切 り	8.隅切 り	9.前 年の 申請 状況	9.前 年の 申請 状況									10.面 の向 き	10.面 の向 き	11.行 き止 まりの 有無	11.行 き止 まりの 有無	12.そ の他	12.そ の他
17	中寺	東314	右	×	町道× 町道	6.00	3	0	9.00	×	0	×	0	3.0	5.8	1	1	無	無	1.0	×	0	右	1	×	0	0	4.00	13.00	1	■支柱建土工 40,000円 ■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■消費税 7,088円	95,688			■通行車両はないのではない ■従道路は砂利道で農業用である ■反射鏡設置の必要性なし	この申請のようにに農耕車両のみが通行する農道における反射鏡の設置申請について、どのような判断とするか検討をお願いします。
8	道仏1区	道仏600-2	左	○	町道× 町道	6.00	1.5	0	7.50	○	2	○	1	4.2	7.7	1	0	無	無	1.0	×	0	左	0	×	0	0	5.00	12.50	2	■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 9,600円 ■消費税 5,632円	76,032			■交通量が少ない ■左角に植栽あり ■隅切りがない ■徐々に前に出れば安全確認できる	
5	宮代1-2	宮代1-9-1	右	○	町道× 町道	7.50	0.5	0	8.00	×	0	○	1	4.0	5.0	1	1	2.80	無	0.0	×	0	右	1	×	0	0	4.00	12.00	3	■鏡体(取付工合) φ 600 1面 46,500円 ■電柱共架金具取付工 14300円 ■管理ステッカー 2,100円 ■消費税 5,032円	67,932			■右角に生垣あり ■隅切りあり ■交通量が少ない ■道路幅が狭い	
13	川島2区	百間6-601	左	○	町道× 町道	3.75	2	0	5.75	×	0	×	0	4.0	5.0	1	1	無	2.70	0.5	○	1	左	0	×	0	0	3.50	9.25	4	■鏡体(取付工合) φ 600 1面 46,500円 ■電柱共架金具取付工 14300円 ■管理ステッカー 2,100円 ■消費税 5,032円	67,932円			■フェンスがあり見通しが悪い ■植栽があるが反射鏡設置の必要性なし ■反射鏡設置の必要性なし	
19	中寺	東343-2	左	○	町道× 町道	6.00	0	0	6.00	○	2	×	0	4.0	4.0	1	1	3.60	3.00	-1.0	×	0	左	0	×	0	0	3.00	9.00	5	■鏡体(取付工合) φ 600 1面 46,500円 ■電柱共架金具取付工 14300円 ■管理ステッカー 2,100円 ■消費税 5,032円	67,932			■優先道路は道路幅が狭く、先はクランクとなっているため、スピードの出せない道路である ■隅切りされている ■反射鏡の設置は必要なし	
3	学園台	学園台4-900-15	左	○	町道× 町道	3.00	5	0	8.00	×	0	○	1	6.0	6.7	0	0	3.00	3.00	0.0	×	0	左	0	×	0	-1	0.00	8.00	6	■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 9,600円 ■消費税 5,632円	76,032			■隅切り、センターラインがあり、安全確認できる ■このような道路に反射鏡を設置となれば、他の各交差点全てに設置するになってしまう ■徐々に前に出れば安全確認できる	優先道路にはセンターラインがあり、車道幅員が約7mと広い道路であること、隅切りが3m以上ある中の、左面の設置申請である。これらを踏まえて設置の可否の検討をお願いします。
17	中寺	東314	左	×	町道× 町道	1.50	3	0	4.50	×	0	×	0	3.0	5.8	1	1	無	無	1.0	×	0	左	0	×	0	0	3.00	7.50	7	■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 9,600円 ■消費税 5,632円	76,032			■先は準人川であり、通行車両はないのではない ■従道路は砂利道で農業用である ■反射鏡設置の必要性なし	この申請のように農耕車両のみが通行する農道における反射鏡の設置申請について、どのような判断とするか検討をお願いします。
2	学園台	学園台4-900-12	左	○	町道× 町道	3.00	5	0	8.00	×	0	○	1	6.0	6.8	0	0	3.00	3.90	-1.0	×	0	左	0	×	0	-1	-1.00	7.00	8	■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 9,600円 ■消費税 5,632円	76,032			■隅切り、センターラインがあり安全確認できる ■このような道路に反射鏡を設置となれば、他の各交差点全てに設置するになってしまう ■徐々に前に出れば安全確認できる ■反射鏡の設置の必要性なし	優先道路にはセンターラインがあり、車道幅員が約7mと広い道路であること、隅切りが3m以上ある中の、左面の設置申請である。これらを踏まえて設置の可否の検討をお願いします。
6	道仏3区	宮代2-2-13	左	○	町道× 町道	3.00	1	0	4.00	○	2	○	1	5.2	6.5	0	0	2.00	2.00	0.0	×	0	左	0	×	0	0	3.00	7.00	9	■鏡体(取付工合) φ 800 1面 60,800円 ■アーム取付工 9,600円 ■消費税 5,632円	76,032			■交通量が少ない ■隅切りされている ■徐々に前に出れば安全確認できる	優先道路は幅員6.5mと広いが交通量の少ない道路である。隅切りもあり、見通しが確保されていること、左面の申請であることからなどから、反射鏡の設置は不要と思われる。

平成27年度道路反射鏡申請箇所採点結果一覧

採点表項目					基本項目				加点項目												総計 A+B	優先 順位	想定工事内容	想定工 事費(円)	設置 の可 否	道路 反射 鏡以 外の 対応 策案	主な意見	事務局意見								
					1.見通 し	2.交 通量 (台/日)	3.事 故の 発生 状況	基本 合計 A	4.通 学路	4.通 学路	5.施 設の 有無	5.施 設の 有無	6.従 道路 の幅 員 (m)	7.優 先道 路の 幅員 (m)	6.従 道路 の幅 員	7.優 先道 路の 幅員	8.隅 切り	8.隅 切り	8.隅 切り	9.前 年の 申請 状況									9.前 年の 申請 状況	10.面 の向 き	10.面 の向 き	11.行 き止 まり の有 無	11.行 き止 まり の有 無	12.そ の他	12.そ の他	加 点 合 計 B
16	若宮	中島378-2	左	×	町道× 町道	3.75		0	3.75	×	0	×	0	4.1	4.5	1	1	無	無	1.0	×	0	左	0	×	0	0	3.00	6.75	10	<ul style="list-style-type: none"> ■支柱建柱工 40,000円 ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■消費税 7,088円 	95,688			<ul style="list-style-type: none"> ■左角に樹木あり ■交差する道路は砂利道で農用である ■交通量が少ない ■反射鏡設置の必要性なし 	優先道路は、砂利の農道であること、交通量が少ないこと、一時停止線のない交差点であることから、反射鏡の設置は不要と思われる。
18	中寺	東317-6	左	○	町道× 町道	5.25	0	0	5.25	×	0	×	0	4.0	5.0	1	1	3.00	2.40	-0.5	×	0	左	0	×	0	0	1.50	6.75	11	<ul style="list-style-type: none"> ■支柱建柱工 40,000円 ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■注意ステッカー 2,100円 ■消費税 7,256円 	97,956			<ul style="list-style-type: none"> ■隅切りがあるが、角に家が新築され、優先道路の先がカーブとなっている ■徐々に前に出れば安全確認できる ■反射鏡設置の必要性なし 	
7	道仏3区	道仏610	左	○	町道× 町道	2.25	1	0	3.25	○	2	○	1	4.5	6.5	0	0	2.70	2.00	0.0	×	0	左	0	×	0	0	3.00	6.25	12	<ul style="list-style-type: none"> ■鏡体(取付工舎) 60,800円 ■φ 800 1面 9,600円 ■アーム取付工 5,632円 ■消費税 	76,032			<ul style="list-style-type: none"> ■交通量が少ない ■隅切りされている ■見通しは良い ■反射鏡の設置は必要なし 	優先道路は幅員6.5mと広い道路であるが交通量が少なく、隅切りもある中の左面の申請となりますが、これらを踏まえて設置の可否の検討をお願いします。
21	姫宮	川端293	右	×	町道× 町道	3.00		0	3.00	○	2	×	0	5.0	5.2	0	1	3.50	3.50	-1.0	×	0	右	1	×	0	3.00	6.00	13	<ul style="list-style-type: none"> ■鏡体(取付工舎) 60,800円 ■φ 800 1面 14,300円 ■電柱共架金具取付工 2,100円 ■管理ステッカー 6,176円 ■消費税 	83,376			<ul style="list-style-type: none"> ■隅切りされている ■優先道路先に植栽があり、カーブとなっている ■反射鏡の設置は必要なし 	3.5mの隅切りがあり、手前角地は空地となっていて中での申請となりますが、これらを踏まえて設置の可否の検討をお願いします。	
10	道仏1区	道仏383-3	左	×	町道× 町道	5.25		0	5.25	×	0	○	1	6.0	6.0	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	左	0	×	0	0.00	5.25	14	<ul style="list-style-type: none"> ■支柱建柱工 40,000円 ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■注意ステッカー 2,100円 ■消費税 7,256円 	97,956			<ul style="list-style-type: none"> ■交通量が少ない ■隅切りされている ■右角に幼稚園フェンスがあるが見通しが利く ■徐々に前に出れば安全確認できる。逆に反射鏡を設置すると危険 		
15	若宮	中島380	右	○	町道× 町道	1.50		0	1.50	○	2	×	0	4.0	6.0	1	0	2.90	2.30	-0.5	×	0	右	1	×	0	3.50	5.00	15	<ul style="list-style-type: none"> ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 9,600円 ■アーム取付工 4,488円 ■消費税 	60,588			<ul style="list-style-type: none"> ■安全確認ができる ■反射鏡設置の必要性なし 		
12	川島2区	百間6-587	右	×	町道× 町道	4.50	1.5	0	6.00	×	0	○	1	4.5	6.0	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	×	0	-3	-2.00	4.00	16	<ul style="list-style-type: none"> ■支柱建柱工 40,000円 ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■注意ステッカー 2,100円 ■消費税 7,256円 	97,956			<ul style="list-style-type: none"> ■隅切りされている ■通りにフェンスがあるが見通しは可能 ■特定者のみが利用する道路 ■徐々に前に出れば安全確認できる 	
1	国納北	国納289	右	○	町道× 町道	4.50		0	4.50	×	0	×	0	4.0	4.0	1	1	3.07	3.07	-1.0	×	0	右	1	×	0	-3	-1.00	3.50	17	<ul style="list-style-type: none"> ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 14,300円 ■電柱共架金具取付工 2,100円 ■管理ステッカー 5,032円 ■消費税 	67,932			<ul style="list-style-type: none"> ■交通量が少ない ■隅切りされている ■反射鏡の設置は必要なし ■徐々に前に出れば安全確認できる 	従道路が概ね100m以内の通り(約50m)
20	姫宮南団地	東姫宮2-11-1	右	×	町道× 町道	3.00	0	0	3.00	×	0	×	0	6.0	6.0	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	×	0	0.00	3.00	18	<ul style="list-style-type: none"> ■支柱建柱工 40,000円 ■鏡体(取付工舎) 60,800円 ■φ 800 1面 2,100円 ■管理ステッカー 2,100円 ■注意ステッカー 2,100円 ■消費税 8,400円 	113,400			<ul style="list-style-type: none"> ■見通しは良好 ■隅切り・センターライン・歩道あり ■交通量が少ない ■優先道路付近の各交差点にはミラーは設置されていない 		
14	若宮	中島400	右	○	町道× 町道	0.75		0	0.75	○	2	×	0	5.0	6.1	0	0	4.20	4.10	-1.0	×	0	右	1	×	0	2.00	2.75	19	<ul style="list-style-type: none"> ■鏡体(取付工舎) 46,500円 ■φ 600 1面 9,600円 ■アーム取付工 4,488円 ■消費税 	60,588			<ul style="list-style-type: none"> ■右手は畑のため、安全確認はできる ■反射鏡設置の必要性なし 		

平成27年度道路反射鏡申請箇所採点結果一覧

採点表項目						基本項目			加点項目														総計 A+B	優先 順位	想定工事内容	想定工 事費(円)	設置 可否	道路 反射鏡 以外の 対応策	主な意見	事務局意見						
						1.見通 し	2.交 通量 得点 合計	3.事 故の 発生 状況	4.通 学路	4.通 学路	5.施 設の 有無	5.施 設の 有無	6.従 道路 の幅員 (m)	7.優 先道 路の 幅員 (m)	6.従 道路 の幅員	7.優 先道 路の 幅員	8.隅 切り	8.隅 切り	8.隅 切り	9.前 年の 申請 状況	9.前 年の 申請 状況	10.面 の向 き									10.面 の向 き	11.行 き止 まり の有 無	11.行 き止 まり の有 無	12.其 他	12.其 他	加 点 合 計 B
20	姫宮南団地	東姫宮2-11-1	左	×	町道× 町道	3.75	0	0	3.75	×	0	×	0	6.0	6.0	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	左	0	×	0	0	-1.00	2.75	20	鏡体(取付工含) φ 800 1面 60,800円 アーム取付工 9,600円 消費税 5,632円	76,032			隅切り・センターライン・歩道あり 交通量が少ない 優先道路付近の各交差点にはミラーは設置されていない	
1	国納北	国納289	左	○	町道× 町道	3.75	0	0	3.75	×	0	×	0	4.0	4.0	1	1	3.07	3.07	-1.0	×	0	左	0	×	0	0	-2.00	1.75	21	鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 アーム取付工 9,600円 消費税 4,488円	60,588			交通量が少ない 隅切りされている 反射鏡の設置は必要なし	
9	道仏1区	道仏521(1号)	右	○	町道× 町道	0.75	0	0	0.75	×	0	×	0	5.0	5.0	0	1	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	×	0	0	1.00	1.75	22	鏡体(取付工含) φ 800 1面 60,800円 電柱共架金具取付工 14,300円 管理ステッカー 2,100円 注意ステッカー 2,100円 消費税 6,344円	85,644			隅切りもあり、見通しが良い 反射鏡の設置は必要なし	
10	道仏1区	道仏383-3	右	×	町道× 町道	0.75	0	0	0.75	×	0	○	1	6.0	6.0	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	×	0	0	1.00	1.75	23	鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 アーム取付工 9,600円 消費税 4,488円	60,588			交通量が少ない 隅切りされている 右角に幼稚園フェンスがあるが見通しが利く 徐々に前に出れば安全確認できる。逆に反射鏡を設置すると危険	
9	道仏1区	道仏521(1号)	左	○	町道× 町道	0.75	0	0	0.75	×	0	×	0	5.0	5.0	0	1	3.00	3.00	-1.0	×	0	左	0	×	0	0	0.00	0.75	24	鏡体(取付工含) φ 800 1面 60,800円 アーム取付工 9,600円 消費税 5,632円	76,032			隅切りもあり、見通しが良い 反射鏡の設置は必要なし	
4	学園台	本田5-806-28	右	×	町道× 町道	2.25	0	0	2.25	×	0	×	0	4.0	6.0	1	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	×	0	0	-2.00	0.25	25	支柱建柱工 40,000円 鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 管理ステッカー 2,100円 注意ステッカー 2,100円 消費税 7,256円	97,956			隅切りされている 現状で安全確認できる 同様な状況でミラーの設置のない交差点は多い 反射鏡の設置は必要なし	
4	学園台	本田5-806-28	左	×	町道× 町道	2.25	0	0	2.25	×	0	×	0	4.0	6.0	1	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	左	0	×	0	-3	-3.00	-0.75	26	鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 アーム取付工 9,600円 消費税 4,488円	60,588			交通量が少ない 隅切りされている 反射鏡の設置は必要なし	
11	川島1区	百間4-3	左	×	県道× 町道	6.00	1	0	7.00	×	0	×	0	4.5	5.3	0	1	3.00	3.00	-1.0	×	0	左	0	○	-5	-3	-8.00	-1.00	27	支柱建柱工 40,000円 鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 管理ステッカー 2,100円 注意ステッカー 2,100円 消費税 7,256円	97,956			交通量が少ない 隅切りされている 従道路は車両行き止まり 優先道路はカーブ道路 杉戸農業高校の通学路	
11	川島1区	百間4-3	右	×	町道× 町道	5.25	1	0	6.25	×	0	×	0	4.5	5.3	0	0	3.00	3.00	-1.0	×	0	右	1	○	-5	-3	-8.00	-1.75	28	鏡体(取付工含) φ 600 1面 46,500円 アーム取付工 9,600円 消費税 4,488円	60,588			交通量が少ない 隅切りされている 従道路は車両行き止まり 優先道路はカーブ道路 杉戸農業高校の通学路	