

平成27年度 防犯灯設置申請箇所一覧

申請 番号	地区名	申請箇所	電柱番号	通学路 有無	設置 可否	理由
1	国納南	大字国納字丸屋89番1 地先	条原幹右 6.78	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があるので設置不可となりました。
2	国納南	大字国納字丸屋89番2 地先	条原幹右 5.78	無	可	■残土置場が周囲からの見通しを悪くしています。また、駅利用者や学童などの通行も多いです。昨今、これら通行人が襲われる事態が発生しているので設置可能となりました。
3	須賀上	大字須賀字砂河原1437番2 地先	砂河原96 865 C15	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、地下道の出入り口にある照明が、周囲を十分明るくしているので設置不可となりました。
4	須賀上	大字須賀字高野島2235番4 地先	不明	無	否	■通過交通量が少なく、道路は直線で見通しが良いため設置不可となりました。
5	西条原島	大字西条原字中通545番1 地先	不明	有	否	■周囲はひらけ道路の幅もあり見通しが良い。申請地に電柱が無く電気の確保も困難です。平成26年度にも申請をいただいておりますが、状況に大きな変化が無いので設置不可となりました。 ■近くに個人で管理する木柱と電線はありますが、これらを町の施設と共有させることは、以後の管理に支障があります。
6	西条原島	大字西条原字中通514番1 地先	不明	否	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、道路は直線で見通しがよいので設置不可となりました。

平成27年度 防犯灯設置申請箇所一覧

申請 番号	地区名	申請箇所	電柱番号	通学路 有無	設置 可否	理由
7	東条原2	大字東条原字前塚762番2 地先 ～字渋谷844番3 地先	—	有	否	■道路際の枝が伸びた樹木は、日工大に剪定をしてもらうことで周辺のうっそうとした様子は改善されます。また、日工大駐車場の街灯も付近を明るくしています。このようなことから設置不可となりました。 ■しかし、一部の防犯灯(No21-001)を、道路対向側の電柱に移設することで状況を改善する方法もあると考えますので、地区で検討してください。
8	新道第一	中央2丁目13番13号 地先	北宮代83	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、道路も直線で見通しがよいので設置不可となりました。
9	中央第一	中央2丁目14番13号 地先	北宮代111	無	可	■道路は直線だが、当該道路を照らす防犯灯が無く、道路全体的が暗くなっていたので設置可能となりました。
10	道仏1	字道仏606番 地先	稻荷支左 1割1／6	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、道路も直線で見通しがよいので設置不可となりました。 ■しかし、一部の防犯灯(No27-111)を移設することで、状況を改善する方法もあると考えますので、地区で検討してください。

平成27年度 防犯灯設置申請箇所一覧

申請 番号	地区名	申請箇所	電柱番号	通学路 有無	設置 可否	理由
11	須賀島	百間1丁目2番21号 地先	河原6号	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、道路も直線で見通しがよいので設置不可となりました。 ■しかし、道路交差部の防犯灯(No20-002)の向きを変えることで、状況を改善する方法もあると考えますので、地区で検討してください。
12	若宮	字中島374番1 地先	若宮136	無	否	■申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、道路も直線で見通しがよいので設置不可となりました。 ■防犯灯の照度は、道路街路灯で使う水銀灯等に及びませんので、周囲を広範囲に明るくすることはできません。それを解決するに、電柱1本ずつ防犯灯を設置することはできません。 よって、道路交差部にある防犯灯(No28-061)の向きを変えるなどして、状況を改善する方法もあると考えますので、地区で検討してください。
13	姫宮	字姫宮284番5 地先	笠原44	無	可	■新しくできた道路で、住宅地だが防犯灯を含む照明などが無いため、全体的に暗いことを確認しました。また当該道路は曲がっており、夜間の見通しが悪いので設置可能となりました。
14	姫宮	字姫宮306番16 地先	中島支 右1左6 40	無	否	■申請地から50m以内に防犯灯があるので設置不可となりました。 ■また、踏切の所にある照明が復活したことで、周辺に光が届き暗かった道路交差部も改善されました。

平成27年度 防犯灯設置申請箇所一覧

申請 番号	地区名	申請箇所	電柱番号	通学路 有無	設置 可否	理由
15	柚の木1	川端2丁目11番24号 地先	笠原23 姫宮支 右7左6 30	有	否	■道路は直線で見通しがよく、申請地から50m以内に防犯灯があるので設置不可となりました。 ■しかし、地区として交差点部の明かりを優先するのであれば、近くの防犯灯を移設する方法もあると考えますので、地区の中で検討してください。
16	東	字東1-8	五社63	無	可	■新しくできた道路で通過交通量が増えました。また、当該道路に照明などが無く、全体的に暗いことを確認したので設置可能となりました。
17	西原団地	字西原483番126 地先	山崎356	無	否	■道路の見通しは良く、申請地から50m以内に当該道路を照らす防犯灯があります。また、平成21年度に申請をされておりますが、現在に至るまで周辺の状況に大きな変化（既設の防犯灯が無くなる等）もないことから、設置不可となりました。
18	宮代学園台	学園台1-18-3	日工大145	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。
19	宮代学園台	学園台1-12-5	日工大110	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。

平成27年度 防犯灯設置申請箇所一覧

申請 番号	地区名	申請箇所	電柱番号	通学路 有無	設置 可否	理由
20	宮代学園台	学園台2-3-13	日工大 支 右7/1	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。
21	宮代学園台	学園台1-11-3	日工大113	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。
22	宮代学園台	学園台1-4-8	日工大115	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。
23	宮代学園台	学園台1-4-6	日工大116	無	否	■道路の見通しは良く、他の街灯などで防犯上の明るさは確保されていると確認したので設置不可となりました。