

平成28年度橋梁点検結果一覧表

| No | 橋梁名 | 路線名 | 所在地 | 完成年 (西暦) | 橋長 (m) | 有効幅員 (m) | 判定区分 |
|----|-------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------|
| 1 | 無名橋2 | 町道第68号線 | 大字国納1270番地先 | 不明 | 5.30 | 6.00 | I |
| 2 | 無名橋4 | 町道第639号線 | 大字国納493番地先 | 不明 | 3.40 | 1.80 | I |
| 3 | 無名橋5 | 町道第683号線 | 大字和戸503番2地先 | 不明 | 5.60 | 2.80 | I |
| 4 | 無名橋6 | 町道第683号線 | 大字和戸503番2地先 | 不明 | 12.00 | 4.00 | II |
| 5 | 無名橋7 | 町道第638号線 | 大字国納490番地先 | 不明 | 3.20 | 2.40 | II |
| 6 | 無名橋8 | 町道第636号線 | 大字西条原1166番地先 | 不明 | 4.10 | 1.30 | III |
| 7 | 無名橋9 | 町道第1126号線 | 宮代台二丁目1166番51地先 | 不明 | 3.50 | 7.40 | I |
| 8 | 無名橋10 | 町道第1124号線 | 宮代台二丁目1166番51地先 | 不明 | 3.50 | 7.40 | II |
| 9 | 無名橋11 | 町道第1119号線 | 宮代台二丁目473番74地先 | 不明 | 3.50 | 7.40 | I |
| 10 | 無名橋12 | 町道第1118号線 | 宮代台二丁目397番147地先 | 不明 | 3.50 | 7.40 | I |
| 11 | 無名橋13 | 町道第1115号線 | 宮代台二丁目397番174地先 | 不明 | 3.50 | 6.00 | II |
| 12 | 華蔵院橋 | 町道第628号線 | 大字国納303番1地先 | 1976 | 4.50 | 5.00 | II |
| 13 | 無名橋14 | 町道第1136号線 | 大字国納346番56地先 | 不明 | 3.20 | 9.00 | II |
| 14 | 無名橋15 | 町道第1143号線 | 宮代台一丁目346番35地先 | 不明 | 4.20 | 4.10 | I |
| 15 | 無名橋16 | 町道第612号線 | 大字西条原799番1地先 | 不明 | 3.80 | 4.50 | I |
| 16 | 無名橋17 | 町道第597号線 | 大字東条原29番地先 | 1991 | 2.90 | 6.00 | II |
| 17 | 無名橋18 | 町道第70号線 | 大字和戸737番地先 | 1985 | 14.50 | 3.00 | II |
| 18 | 無名橋20 | 町道第699号線 | 大字東条原83番1地先 | 不明 | 3.50 | 4.00 | I |
| 19 | 無名橋21 | 町道第577号線 | 大字西条原428番1地先 | 不明 | 2.70 | 2.60 | I |
| 20 | 無名橋22 | 町道第77号線 | 大字西条原428番1地先 | 不明 | 3.80 | 6.00 | I |
| 21 | 無名橋23 | 町道第64号線 | 大字西条原1313番1地先 | 不明 | 2.50 | 4.50 | I |
| 22 | 無名橋24 | 町道第590号線 | 大字西条原1421番1地先 | 不明 | 3.90 | 4.00 | I |
| 23 | 無名橋25 | 町道第567-1号線 | 大字西条原1351番1地先 | 不明 | 2.60 | 3.00 | I |
| 24 | 無名橋26 | 町道第557号線 | 大字西条原444番1地先 | 不明 | 2.50 | 2.60 | II |
| 25 | 無名橋27 | 町道第556号線 | 大字西条原476番地先 | 不明 | 2.60 | 4.50 | I |
| 26 | 西島橋 | 町道第62号線 | 大字西条原247番1地先 | 1973 | 3.80 | 5.00 | I |
| 27 | 無名橋28 | 町道第551号線 | 大字西条原341番1地先 | 不明 | 2.60 | 4.25 | I |
| 28 | 無名橋29 | 町道第62号線 | 大字西条原357番2地先 | 不明 | 2.90 | 5.00 | I |
| 29 | 無名橋30 | 町道第63号線 | 大字西条原1490番1地先 | 不明 | 2.90 | 5.20 | I |
| 30 | 無名橋31 | 町道第704号線 | 大字東条原183番地先 | 不明 | 3.20 | 2.50 | I |
| 31 | 無名橋32 | 町道第481号線 | 大字須賀1163番1地先 | 不明 | 3.00 | 2.70 | I |
| 32 | 無名橋33 | 町道第478号線 | 大字須賀1067番地先 | 不明 | 3.00 | 2.70 | II |
| 33 | 無名橋34 | 町道第74号線 | 大字西条原8番1地先 | 不明 | 3.00 | 6.00 | I |
| 34 | 無名橋35 | 町道第61号線 | 大字東条原616番地先 | 不明 | 3.00 | 5.30 | II |
| 35 | 番先橋 | 町道第611号線 | 大字西条原2025番地2地先 | 1971 | 24.00 | 4.00 | II |
| 36 | 柚の木橋 | 町道第17号線 | 宇宮東616番地先 | 2003 | 24.40 | 6.50 | I |
| 37 | 勝橋 | 町道第625号線 | 大字西条原925番地3地先 | 1977 | 24.00 | 4.00 | II |
| 38 | 千年橋 | 町道第1509号線 | 大字和戸1270番地3地先 | 2001 | 25.50 | 8.50 | II |

※判定区分

| 区分 | 状態 |
|------------|---|
| I 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態 |
| II 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| III 早急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
| IV 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 |