

平成29年度橋梁点検結果一覧表

No	橋梁名	路線名	所在地	完成年 (西暦)	橋長 (m)	有効幅員 (m)	判定区分
1	無名橋36	町道第61号線	大字西桑原8番1地先	不明	4.60	4.80	Ⅱ
2	無名橋37	町道第1477号線	大字東桑原785番1地先	不明	2.60	3.50	Ⅰ
3	無名橋38	町道第459号線	大字東桑原985番1地先	不明	2.60	2.50	Ⅰ
4	無名橋39	町道第60号線	大字東桑原915番1地先	不明	2.90	8.90	Ⅱ
5	無名橋40	町道第60号線	大字須賀230番1地先	不明	2.50	8.00	Ⅰ
6	無名橋43	町道第55号線	字百間893番地先	不明	2.80	12.50	Ⅰ
7	蓮谷橋	町道第55号線	字百間1102番1地先	1979	13.80	12.50	Ⅱ
8	無名橋45	町道第377号線	字山崎861番地先	不明	2.70	4.60	Ⅰ
9	無名橋46	町道第1351号線	字道佛1番4地先	不明	5.05	6.00	Ⅱ
10	無名橋47	町道第307号線	字山崎287番地先	不明	2.00	2.70	Ⅰ
11	寺の前橋	町道第1556号線	道佛三丁目	1994	13.50	3.50	Ⅱ
12	姫宮水橋	町道第1556号線	字道佛408番地先	不明	7.00	4.90	Ⅱ
13	無名橋49	町道第157号線	字宮東257番地先	不明	2.30	4.20	Ⅰ
14	無名橋50	町道第158号線	字宮東246番3地先	不明	2.30	4.20	Ⅰ
15	無名橋51	町道第1362号線	字姫宮575番地先	不明	7.00	4.00	Ⅱ
16	無名橋52	町道第163号線	字宮東272番地先	不明	2.30	4.20	Ⅰ
17	土橋	町道第17号線	川端二丁目280番2地先	不明	7.40	6.00	Ⅰ
18	無名橋53	町道第581号線	大字西桑原650番1地先	不明	2.70	2.50	Ⅰ
19	無名橋55	町道第159号線	字宮東242番地先	不明	2.30	4.20	Ⅰ
20	籠屋橋	町道第1431号線	大字須賀227番1地先	1994	11.00	3.00	Ⅱ
21	笠原橋	町道第1429号線	字姫宮431番地先	1972	8.40	4.00	Ⅰ
22	榎戸橋	町道第1429号線	川端一丁目338番1地先	不明	8.80	4.50	Ⅰ
23	無名橋57	町道第1423号線	大字西桑原1418番1地先	1987	3.00	4.50	Ⅱ
24	無名橋58	町道第1435号線	字中島133番地先	不明	2.10	4.00	Ⅰ
25	無名橋59	町道第1433号線	字西原365番31地先	1988	2.20	4.00	Ⅰ
26	人道橋	町道第236号線	川端二丁目248番1地先	1990	6.70	2.50	Ⅰ
27	無名橋60	町道第202号線	字宮東687番地先	不明	2.40	4.20	Ⅰ
28	無名橋61	町道第1496号線	字山崎69番3地先	2000	14.50	7.46	Ⅱ
29	無名橋62	町道第1514号線	字逆井425番地先	不明	2.90	6.80	Ⅱ
30	無名橋63	町道第403号線	字山崎1012番地先	不明	4.40	4.50	Ⅰ
31	宮東橋	町道第25号線	字宮東1011番地先	1989	61.00	12.40	Ⅰ
32	北橋	町道第35号線	字中623番4地先	1996	29.90	4.00	Ⅱ
33	笠原歩道橋	町道第1415号線	字百間1112番地先	1985	24.00	3.00	Ⅱ

※判定区分

区分	状態
Ⅰ 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 早急措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態