

通学路危険箇所・笠原－ 1

箇所名	本田 4 丁目通学路
路線名	町道 428 号線
状況	グリーンベルトが途切れている。樹木が道路に出ている。
備考	



通学路危険箇所・笠原－ 2

箇所名	百間中学校正門前道路
路線名	町道 2 号線
状況	幅員が狭く、中学生の登下校時に危険である。
備考	

