

通学路危険箇所・東-1

箇所名	東小学校西側の十字路
路線名	町道 9 号線 町道 108 号線
状況	進入禁止の細い道を車が通り危険である。
備考	



通学路危険箇所・東-2

箇所名	東小学校付近五叉路
路線名	県道蓮田杉戸線 県道春日部久喜線
状況	踏切も近く渋滞していることが多い。車両、バイク、自転車、人など通行が多く、危険性が高い。
備考	ひ・東-3、信・東-3

