

通学路危険箇所・須賀－ 1

箇所名	東条原交差点
路線名	町道 74 号線 町道 77 号線
状況	民家のブロック塀により見通しが悪く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 2

箇所名	須賀上集会所付近
路線名	町道 128 号線
状況	カーブにより見通しが悪く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 3

箇所名	須賀中脇の踏切から県道へ向かった一つ目の交差点
路線名	町道 74 号線 町道 73 号線
状況	細い道であるが、抜け道となっており危険である。
備考	ひ・須－13



通学路危険箇所・須賀－ 4

箇所名	和戸 3 丁目・ナカムラストア一駐車場横の道
路線名	町道 690 号線
状況	道が狭く、抜け道となっており危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 5

箇所名	真蔵院入り口に面した道路
路線名	町道 61 号線 町道 820 号線
状況	T字路であるが、垣根により、見通しが悪く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 6

箇所名	踏切付近の須賀中学校角
路線名	町道 74 号線 町道 828 号線
状況	須賀中校庭の樹木により見通しが悪く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 7

箇所名	国納保育園付近の五差路
路線名	町道 67 号線 町道 630 号線 町道 699 号線
状況	速度をあげて走る車が多く危険である。ブロック塀で見通しが悪い箇所がある。
備考	ひ・須賀－ 8、信・須賀－ 4



通学路危険箇所・須賀－ 8

箇所名	和戸交差点
路線名	県道さいたま幸手線 県道春日部久喜線
状況	通勤の車が多く、また、セブンイレブンに入る車が多く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 9

箇所名	須賀上交差点
路線名	県道春日部久喜線 町道 75 号線
状況	朝は渋滞しており、児童の横断中に無理やり右左折する車がある。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 10

箇所名	西条原 1520 番地付近
路線名	町道 535 号線
状況	カーブで見通しが悪く危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 11

箇所名	和戸・文珠院橋付近
路線名	町道 677 号線 町道 73 号線
状況	川沿いの細い道から自転車が飛び出して危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－ 12

箇所名	西条原交差点付近
路線名	町道 77 号線
状況	歩道がなく、車がスピードを出して通行するため危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－13

箇所名	須賀・金宝堂前の通り
路線名	町道 77 号線
状況	歩道がなく、カーブで樹木が生い茂っているため見通しが悪い。スピードを出す車が多いため危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－14

箇所名	和戸交差点から和戸公民館付近の手押し信号までの間
路線名	県道春日部久喜線
状況	道幅が狭く、通学時に児童が車道にあふれそうで危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－15

箇所名	御成街道踏切から国納交差点までの間
路線名	県道さいたま幸手線
状況	歩道がなく、車の交通量も多いため危険である。
備考	



通学路危険箇所・須賀－16

箇所名	国納交差点
路線名	県道さいたま幸手線 町道 1136 号線
状況	朝、児童が信号待ちをする際、電柱があり、待機スペースが狭いため危険である。
備考	

