

(3) 通学路交通安全対策について

《平成27年度の通学路危険箇所要望》

	場 所	要 望 内 容
1	宮代3丁目4	朝夕の交通量が多く生徒・児童が横断するのに危険。 横断歩道を設置してほしい。 【百間中学校・笠原小学校】
2	字東565-3	ガードレールがあるため、横断歩道の横を渡ってしまう。安全の配慮のためのガードレールがかえって危険である。横断歩道上のガードレールを撤去してほしい。 【百間小学校】
3	字山崎320周辺	歩道部分が茶色で舗装しているが、歩行者の安全が得られづらいので、グリーンベルトを設置してほしい。 【百間小学校】
4	本田3丁目3	朝夕の車が多い状態である。車が速度を出し、そのままの勢いで曲がってくるので、横断中の児童が危険である。道路に「児童横断」の注意喚起の塗装をしてほしい。 【笠原小学校】
5	笠原1丁目8	朝夕には、車や自動車が多い状態である。車が速度を出し、児童が横断するには危険な場所である。横断歩道はあるが、剥れているので、塗装し直してほしい。 【笠原小学校】
6	宮代3丁目2	朝夕には、車や自動車が多い状態である。車が速度を出し、児童が横断するには危険な場所である。見通しも悪く、死角からの横断なので、横断歩道を設置してほしい。 【笠原小学校】
7	字山崎205付近	道路が狭く、朝夕には車や歩行者が多い状態である。車が速度を出し、カーブ付近では、児童の様子が見えにくい。登校時は、班長を先頭に並んで、登校するために危険は少ないが、下校時はどうしても列が乱れてしまう等危険な状況である。 道路に「児童横断」の注意喚起の塗装、横断歩道を設置してほしい。 【笠原小学校】
8	大字須賀1425周辺 (須賀小・中体育館脇)	雨がたくさん降ると冠水してしまい、通行できなくなるので、迂回して学校に通っている。冠水しないように整備してほしい。 【須賀小学校】

9	和戸3丁目地内 (和戸公民館近くの手押し信号付近)	和戸交差点からの距離が近いいため手押し信号に気付かず直進してくる車がいる。信号が赤になっても朝の時間帯のせいか急いでいる車が多く止まらないことがある。手押し信号が青になるまで歩道に待機しているが歩道の幅が狭く、大変危ない。歩道の幅を広げてほしい。 【須賀小学校】
10	和戸4丁目、5丁目境	道幅が狭い。運転手から分かりやすく、登下校の児童が横に広がって歩くのを防ぐため、グリーンベルトを設置してほしい。 【須賀小学校】
11	和戸5丁目8	道路がカーブしているので、対向する車や人が来るのが見えにくい。通学路だと分かるような看板を設置してほしい。 【須賀小学校】
12	大字須賀1367 (東武伊勢崎線踏切)	朝の登校時に和戸方面から左折する車や和戸方向に向う車があり、踏み切り手前で横断待ちをしている児童に危険である。通学路の変更でも、この場所で児童が踏み切り手前で左折しなければいけないので不安である。 パトロールの強化をしてほしい。制服を着ている人がうろうろしていれば、つっこんでくる車の抑止力になるのではないかと。 【須賀小学校】