

(3) 通学路交通安全対策について

議題 3

《平成27年度に実施する通学路交通安全対策》

	場 所	要 望 内 容	対策内容
1	字東565-3	ガードレールがあるため、横断歩道の横を渡ってしまう。安全の配慮のためのガードレールがかえって危険である。横断歩道上のガードレールを撤去してほしい。 【百間小学校】	■ガードレールを撤去
2	字山崎320周辺	歩道部分が茶色で舗装しているが、歩行者の安全が得られづらいので、グリーンベルトを設置してほしい。 【百間小学校】	■路面状況から、グリーンベルトの設置は困難。路面標示（スクールゾーン）を再塗装。
3	本田3丁目3	朝夕の車が多い状態である。車が速度を出し、そのままの勢いで曲がってくるので、横断中の児童が危険である。道路に「児童横断」の注意喚起の塗装をしてほしい。 【笠原小学校】	■横断歩道付近をカラー舗装。
4	字山崎205付近	道路が狭く、朝夕には車や歩行者が多い状態である。車が速度を出し、カーブ付近では、児童の様子が見えにくい。登校時は、班長を先頭に並んで、登校するために危険は少ないが、下校時はどうしても列が乱れてしまう等危険な状況である。道路に「児童横断」の注意喚起の塗装、横断歩道を設置してほしい。 【笠原小学校】	■道路横断部をカラー舗装。
5	和戸4丁目、5丁目境	道幅が狭い。運転手から分かりやすく、登下校の児童が横に広がって歩くのを防ぐため、グリーンベルトを設置してほしい。 【須賀小学校】	■グリーンベルトの設置

	場 所	要 望 内 容	対 策 内 容
6	和戸5丁目8	道路がカーブしているので、対向する車や人が来るのが見えにくい。通学路だと分かるような看板を設置してほしい。 【須賀小学校】	■通学路注意の看板設置
7	中島163番付近	車道と歩道の区切りがないため、車とすれ違う際、危険。歩道を設置してほしい。 【東小学校】	■グリーンベルトの設置