

【資料 3】

令和7年度 道路反射鏡設置要望箇所一覧

No.	場所	鏡の 向き	内容
1	大字和戸2103番305番地先	両面	丁字路交差点付近において、フェンス及び植栽があり、見通しが悪い。
2	大字和戸2103番101番地先	両面	交差点付近において、フェンス及び植栽があり、見通しが悪い。
3	和戸1丁目10番23地先	左面	交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。
4	大字国納56番地先	両面	交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。
5	大字国納244番1地先	右面	交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。
6	大字国納字丸屋122番1地先	両面	丁字路交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。
7	大字国納字丸屋149番3地先	両面	丁字路交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。
8	字百間1139番地1地先	右面	交差点付近において、植栽があり、見通しが悪い。
9	字中島415番地先	右面	交差点付近において、周囲に農業用ビニールハウスがあり、見通しが悪い。
10 - 1	川端2丁目4,5,8,9番地先	右面	交差点付近において、フェンス及び植栽があり、見通しが悪い。 (10 - 2と異なる自治会による申請)
10 - 2	川端2丁目4,5,8,9番地先	右面	交差点付近において、フェンス及び植栽があり、見通しが悪い。 (10 - 1と異なる自治会による申請)
11	字東830番1地先	左面	交差点付近において、周囲に住宅があり、見通しが悪い。