

須賀小学校既設建物石綿含有調査

【029 校舎 配膳室】

事前調査報告書 構成

- 1 石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査詳細表
- 2 試料採取位置図
- 3 現地調査写真帳
- 4 試料採取写真帳
- 5 石綿分析結果報告書
- 6 有資格者一覧表

1

石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査詳細表

株式会社 東畑建築事務所 様

石綿含有建材に関する事前調査報告書

石綿則第3条及び大防法第18条の15に基づく事前調査の結果について、以下のとおり報告いたします。

(会社名) アスベスト調査分析株式会社

(代表者名) 代表取締役 日比 裕己

(所在地) 東京都港区新橋四丁目27番7号

田村町Shinshodoh BLDG4階



件 名 須賀小学校既設建物石綿含有調査

■調査概要

調 査 期 間	2024年12月26日(木) ～ 2025年3月19日(水)		
調 査 会 社 名	アスベスト調査分析株式会社		TEL 048-446-6246
	〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-4ワコーラビスタ3階		
調 査 者 氏 名	浅野立	(石綿調査診断士/NADA1402),(一般建築物石綿含有建材調査者/東第148号)	
	関健登	(一般建築物石綿含有建材調査者/第71141-0047号)	
分 析 会 社 名	アスベスト調査分析株式会社		TEL 0561-76-6507
	〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番		
分 析 者 氏 名	守屋貴志	(JEMCAインストラクター/日本環境測定分析協会/2018-アスベスト-16)	
調 査 の 方 法	■ 書面 ■ 現地 ■ 分析 □ その他:		

■建物概要

建物名	宮代町立須賀小学校	棟名	029 校舎 配膳室		
所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	用途	学校		
竣工	1990(H02)年	増改築履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
建物構造	RC造	階数	地上3階	PH一階	地下一階
延床面積	194 m ²	文書記録	その他	<input type="checkbox"/> 耐火 <input type="checkbox"/> 準耐火 <input checked="" type="checkbox"/> その他	
図面	<input type="checkbox"/> 竣工図 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図	その他:			
石綿調査履歴	<input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> 自主判断 <input type="checkbox"/> 調査実施 <input checked="" type="checkbox"/> 不明	報告書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		

■事前調査結果概要

調査建物における石綿含有建材		有	未調査箇所 [※] 『事前調査詳細表』に記述のない建材については、全て未調査とする。 大規模な破壊を伴う調査(防水層及び点検口のない天井裏を含む)は未調査である。
石綿含有建材 (みなしを含む)	レベル1	無	
	レベル2	無	
	レベル3	有	
	仕上塗材	有	

※石綿含有建材の使用箇所、未調査箇所等については、別紙「事前調査詳細表」を参照。

本目視調査は建物の機能性及び景観等を損なわないように配慮した非破壊調査になります。

工事の際に新たに目視により確認することが可能となったときは事前調査が必要です(石綿則第3条9項)。

なお、本報告書に記述されていない建物内外の箇所において、新たにアスベスト含有建材を確認された場合は弊社では責任を負いかねます。ご了承ください。

■添付資料

本報告書、事前調査詳細表、試料採取位置図、現地調査写真帳、試料採取写真帳、石綿分析結果報告書、有資格者一覧表

■調査者記入欄

立会者の有無	有	埼玉県宮代町 宮代町役場 職員
特記事項	現地目視調査により疑義建材抽出し、分析を実施した結果、以下の建材にアスベストの含有が認められた。 【レベル3】 ・ビニル床シート(アタリ) (4層接着剤に含有) 1～2階配膳室, 廊下 床 ・フレキシブルボードEP塗装(3層目セメント系材料) 軒 【仕上塗材】 ・モルタル金ゴテEP塗装(白, 灰) (3層目セメント系材料) 1～2階 配膳室 腰壁, 壁 ・吹付タイル(3層目セメント系材料) 外部 外壁 【レベル3(みなし含有)】 ・ウレタン防水 屋上 床, 巾木	


石綿事前調査詳細表

棟番号	建物区分	建物名称	構造	建築年月	階数	保有面積(m2)	分析数	現地目視調査日	試料採取日	調査者
029	校舎	配膳室	RC造	1990年03月	3	194	11	2025年01月07日	2025年02月07日	アスベスト調査分析株式会社 浅野, 関

棟	内外部	階	部屋No.	部屋名	1.床						2.巾木						3.壁						4.天井						5.天井裏						6.その他(1)						7.その他(2)									
					建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考										
配膳室	内部	1	1	配膳室	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料	化粧石膏ボード	無	-	分析	No.250792 -003	-	-	-	-	-	-	半磁器タイル100角	無	-	分析	No.250792 -004	下地含む洗面	エレベータ	不明	-	-	調査対象外	クマリフトIAJ000962					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
配膳室	内部	1	2	廊下	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料,壁	石膏ボードEP塗装(白)	無	-	分析	No.250792 -007	-	打放	無	-	目視	非含有建材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -006	3層目セメント系材料,腰壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
配膳室	内部	2	1	配膳室	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料	化粧石膏ボード	無	-	分析	No.250792 -003	-	-	-	-	-	-	半磁器タイル100角	無	-	分析	No.250792 -004	下地含む洗面	エレベータ	不明	-	-	調査対象外	クマリフトIAJ000962					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
配膳室	内部	2	2	廊下	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料,壁	石膏ボードEP塗装(白)	無	-	分析	No.250792 -007	-	打放	無	-	目視	非含有建材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -006	3層目セメント系材料,腰壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
配膳室	内部	3	1	配膳室	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料	化粧石膏ボード	無	-	分析	No.250792 -003	-	-	-	-	-	-	半磁器タイル100角	無	-	分析	No.250792 -004	下地含む洗面	エレベータ	不明	-	-	調査対象外	クマリフトIAJ000962					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
配膳室	内部	3	2	廊下	ビニル床シート(アイボリー)	有	3	分析	No.250792 -001	4層目接着剤	ラワン木製(塗装茶)	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -002	3層目セメント系材料,壁	石膏ボードEP塗装(白)	無	-	分析	No.250792 -007	-	木質セメント板	無	-	目視	非含有建材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	有	仕上塗材	分析	No.250792 -006	3層目セメント系材料,腰壁	-	-	-	-	-	-	-	打放	無	-	目視	非含有建材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
配膳室	外部	4	1	屋上	ウレタン防水	有	3	みなし	-	防水層未調査	ウレタン防水	有	3	みなし	-	防水層未調査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
配膳室	外部	4	2	外部	コンクリート	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル	無	-	目視	非含有建材	-	吹付タイル	有	仕上塗材	分析	No.250792 -008	3層目セメント系材料	フレキシブルボードEP塗装	有	3	分析	No.250792 -009	3層目セメント系材料,底材	-	-	-	-	-	-	シーリング	無	-	分析	No.250792 -010	巾木外壁間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				


2

試料採取位置図



- 【凡例】
- : 石綿含有【レベル1】
 - : 石綿含有【レベル2】
 - : 石綿含有【レベル3】
 - : 石綿含有【仕上塗材】
 - 数字 : 検体No.
 - 数字 : 部屋No.

図1 試料採取位置図【029:配膳室 1階】



- 【凡例】
- : 石綿含有【レベル1】
 - : 石綿含有【レベル2】
 - : 石綿含有【レベル3】
 - : 石綿含有【仕上塗材】
 - 数字 : 検体No.
 - 数字 : 部屋No.

図2 試料採取位置図【029:配膳室 2階】










- 【凡例】
- : 石綿含有【レベル1】
 - : 石綿含有【レベル2】
 - : 石綿含有【レベル3】
 - : 石綿含有【仕上塗材】
 - 数字 : 検体No.
 - 数字 : 部屋No.

図3 試料採取位置図【029:配膳室 3階】

3

現 地 調 査 写 真 帳

現地調査写真帳【029 配膳室】

1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				



現地調査写真帳【029 配膳室】

1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				









現地調査写真帳【029 配膳室】

2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 1 月 7 日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025 年 1 月 7 日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025 年 1 月 7 日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				









現地調査写真帳【029 配膳室】

2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	3階 部屋No.1																				
廊下	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				




現地調査写真帳【029 配膳室】

3階 部屋No.1	3階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.1	3階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.1	3階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.1	3階 部屋No.1																				
配膳室	配膳室																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【029 配膳室】

3階 部屋No.1	3階 部屋No.2																				
配膳室	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.2	3階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.2	3階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
3階 部屋No.2	3階 部屋No.2																				
廊下	廊下																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【029 配膳室】

4階 部屋No.1	4階 部屋No.1																				
屋上	屋上																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.1	4階 部屋No.1																				
屋上	屋上																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.1	4階 部屋No.1																				
屋上	屋上																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.2	4階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【029 配膳室】

4階 部屋No.2	4階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.2	4階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.2	4階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
4階 部屋No.2																					
外部																					
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>04-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	029 配膳室	測点	04-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div>余白</div>										
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	029 配膳室																				
測点	04-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

4

試料採取写真帳

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(アイボリー)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	ビニル床シート(アイボリー)	採取場所	配膳室 1階 配膳室 床	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	ビニル床シート(アイボリー)																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 床																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(アイボリー)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	ビニル床シート(アイボリー)	採取場所	配膳室 1階 配膳室 床	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	ビニル床シート(アイボリー)																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 床																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(アイボリー)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	ビニル床シート(アイボリー)	採取場所	配膳室 1階 配膳室 床	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	ビニル床シート(アイボリー)																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 床																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(アイボリー)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	ビニル床シート(アイボリー)	採取場所	配膳室 1階 配膳室 床	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	ビニル床シート(アイボリー)																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 床																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.002</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>配膳室 1階 配膳室 壁</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取前</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.002		建材名		モルタル塗金ゴテEP塗装(白)		採取場所		配膳室 1階 配膳室 壁		内容		採取前		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	029 配膳室																																
測点	002																																
撮影日	2025年2月7日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.002																																	
建材名																																	
モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
配膳室 1階 配膳室 壁																																	
内容																																	
採取前																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.002</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>配膳室 1階 配膳室 壁</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取後</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.002		建材名		モルタル塗金ゴテEP塗装(白)		採取場所		配膳室 1階 配膳室 壁		内容		採取後		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	029 配膳室																																
測点	002																																
撮影日	2025年2月7日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.002																																	
建材名																																	
モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
配膳室 1階 配膳室 壁																																	
内容																																	
採取後																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.002</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>配膳室 1階 配膳室 壁</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>簡易補修後</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.002		建材名		モルタル塗金ゴテEP塗装(白)		採取場所		配膳室 1階 配膳室 壁		内容		簡易補修後		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	029 配膳室																																
測点	002																																
撮影日	2025年2月7日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.002																																	
建材名																																	
モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
配膳室 1階 配膳室 壁																																	
内容																																	
簡易補修後																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.002</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>配膳室 1階 配膳室 壁</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取試料</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.002		建材名		モルタル塗金ゴテEP塗装(白)		採取場所		配膳室 1階 配膳室 壁		内容		採取試料		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	029 配膳室																																
測点	002																																
撮影日	2025年2月7日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.002																																	
建材名																																	
モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
配膳室 1階 配膳室 壁																																	
内容																																	
採取試料																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	003	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>化粧石膏ボード</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	化粧石膏ボード	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	003																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	化粧石膏ボード																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	003	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>化粧石膏ボード</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	化粧石膏ボード	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	003																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	化粧石膏ボード																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	003	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>化粧石膏ボード</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	化粧石膏ボード	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	003																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	化粧石膏ボード																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	003	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>化粧石膏ボード</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	化粧石膏ボード	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	003																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	化粧石膏ボード																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天井																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	ポイント	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>半磁器タイル100角</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	半磁器タイル100角	採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
ポイント	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	半磁器タイル100角																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	ポイント	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>半磁器タイル100角</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	半磁器タイル100角	採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
ポイント	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	半磁器タイル100角																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	ポイント	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>半磁器タイル100角</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	半磁器タイル100角	採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
ポイント	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	半磁器タイル100角																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	ポイント	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>半磁器タイル100角</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	半磁器タイル100角	採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
ポイント	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	半磁器タイル100角																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	人造石研出し	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	人造石研出し	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	人造石研出し	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	人造石研出し	採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	006	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.006</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.006	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	006																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.006																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	006	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.006</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.006	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	006																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.006																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	006	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.006</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.006	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	006																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.006																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	006	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.006</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.006	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	006																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.006																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 腰壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						





試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>石膏ボードEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	石膏ボードEP塗装(白)	採取場所	配膳室 1階 廊下 天井	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	石膏ボードEP塗装(白)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 天井																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>石膏ボードEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	石膏ボードEP塗装(白)	採取場所	配膳室 1階 廊下 天井	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	石膏ボードEP塗装(白)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 天井																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>石膏ボードEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	石膏ボードEP塗装(白)	採取場所	配膳室 1階 廊下 天井	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	石膏ボードEP塗装(白)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 天井																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029 配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029 配膳室	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>石膏ボードEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 1階 廊下 天井</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	石膏ボードEP塗装(白)	採取場所	配膳室 1階 廊下 天井	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029 配膳室																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	石膏ボードEP塗装(白)																						
採取場所	配膳室 1階 廊下 天井																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						



試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 651"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	吹付タイル	採取場所	配膳室 外部 外壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	吹付タイル																						
採取場所	配膳室 外部 外壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1144"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	吹付タイル	採取場所	配膳室 外部 外壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	吹付タイル																						
採取場所	配膳室 外部 外壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1637"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	吹付タイル	採取場所	配膳室 外部 外壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	吹付タイル																						
採取場所	配膳室 外部 外壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2130"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	吹付タイル	採取場所	配膳室 外部 外壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	吹付タイル																						
採取場所	配膳室 外部 外壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						





試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>フレキシブルボードEP塗装</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 庇軒</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	フレキシブルボードEP塗装	採取場所	配膳室 外部 庇軒	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	フレキシブルボードEP塗装																						
採取場所	配膳室 外部 庇軒																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>フレキシブルボードEP塗装</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 庇軒</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	フレキシブルボードEP塗装	採取場所	配膳室 外部 庇軒	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	フレキシブルボードEP塗装																						
採取場所	配膳室 外部 庇軒																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>フレキシブルボードEP塗装</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 庇軒</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	フレキシブルボードEP塗装	採取場所	配膳室 外部 庇軒	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	フレキシブルボードEP塗装																						
採取場所	配膳室 外部 庇軒																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>フレキシブルボードEP塗装</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 庇軒</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	フレキシブルボードEP塗装	採取場所	配膳室 外部 庇軒	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	フレキシブルボードEP塗装																						
採取場所	配膳室 外部 庇軒																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table border="1" data-bbox="624 483 850 651"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 974 850 1142"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1467 850 1635"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1960 850 2128"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	ポイント	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
ポイント	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 巾木外壁間																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【029 配膳室】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 647"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 建具外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 建具外壁間	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 建具外壁間																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1140"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 建具外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 建具外壁間	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 建具外壁間																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1632"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 建具外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 建具外壁間	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 建具外壁間																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2125"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>029配膳室</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	029配膳室	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>配膳室 外部 建具外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	配膳室 外部 建具外壁間	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	029配膳室																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	配膳室 外部 建具外壁間																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

5

石綿分析結果報告書

発行日 2025年2月19日

注文No. ARAS-1201

報告書No. 250792

石綿分析結果報告書



株式会社 東畑建築事務所

様

アスベスト調査分析株式会社

〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番地

TEL: 0561-76-6507 / FAX: 0561-76-6508

貴社より委託を受けた石綿(アスベスト)分析の結果を下記の通り報告します。

計量証明事業登録 愛知県 濃度 第927号

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

件 名	須賀小学校既設建物石綿含有調査
-----	-----------------

試料採取日	2025年2月7日	試料受付日	2025年2月10日
分析の方法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
分析実施日	2025年2月10日	～	2025年2月19日
分析責任者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>		

施設名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
------	----------------------

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-001	配膳室 1階 配膳室 床	ビニル床シート (アイホーリ)	有	クリソタイル	0.1-5%	4層目 接着剤に含有
-002	配膳室 1階 配膳室 壁	モルタル塗金ゴテ EP塗装(白)	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料(灰) に含有
-003	配膳室 1階 配膳室 天井	化粧石膏ボード	無	-	-	-
-004	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	半磁器タイル100角	無	-	-	-
-005	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	人造石研出し	無	-	-	-
-006	配膳室 1階 廊下 腰壁	モルタル塗金ゴテ EP塗装(灰)	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料(灰) に含有
-007	配膳室 1階 廊下 天井	石膏ボード EP塗装(白)	無	-	-	-
-008	配膳室 外部 外壁	吹付タイル	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料(灰) に含有
-009	配膳室 外部 庇軒	フレキシブルボード EP塗装	有	クリソタイル	5-50%	3層目 セメント系材料 に含有

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-010	配膳室 外部 巾木外壁間	シーリング	無	-	-	-
-011	配膳室 外部 建具外壁間	シーリング	無	-	-	-

【試料採取履歴】

試料名称	ビニル床シート(アイボリー)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 配膳室 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	アイボリー	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	灰	35	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	接着剤	白半透明	5	クリンタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰	50	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	4層目接着剤に含有


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 配膳室 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	薄灰	83	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】


石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	3層目セメント系材料(灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



3層目
セメント系材料
(灰)に含有

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

添付なし

石綿の種類
-

添付なし

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	化粧石膏ボード	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 配膳室 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	白	88	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	半磁器タイル100角	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 配膳室 壁(洗面)	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	乳白	55	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	接着剤	黄半透明	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	30	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	人造石研出し	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 配膳室 天端(洗面)	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	白	100	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



【試料採取履歴】

試料名称	モルタル塗金ゴテEP塗装(灰)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 廊下 腰壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	20	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	白灰	76	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】


石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	3層目セメント系材料(灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



3層目
セメント系材料
(灰)に含有

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

添付なし

石綿の種類
-

添付なし

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	石膏ボードEP塗装(白)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 1階 廊下 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	白	88	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-

添付なし
石綿の種類
-

添付なし
石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 外部 外壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	20	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	茶灰	68	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】


石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	3層目セメント系材料(灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



3層目
セメント系材料
(灰)に含有

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

添付なし

石綿の種類
-

添付なし

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	フレキシブルボードEP塗装	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 外部 庇軒	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	96	クリソタイル	5-50	有
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	5-50%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	3層目セメント系材料に含有


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	シーリング	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 外部 巾木外壁間	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	灰	93	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	シーリング	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 029 校舎 配膳室
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	配膳室 外部 建具外壁間	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>>
-------	--

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	灰	93	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----



【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



6

有資格者一覽表

	1
氏 名	浅野立
資 格	一般建築物石綿含有建材調査者
認 定 機 関	中央労働災害防止協会
資 格 証 番 号	東第148号



東 第 1 4 8 号

建築物石綿含有建材調査者講習
修 了 証

浅 野 立

昭和 49 年 7 月 31 日生

あなたは建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号）に定める建築物石綿含有建材調査者講習（一般建築物石綿含有建材調査者）を修了したことを証します

令和 4 年 3 月 4 日

中央労働災害防止協会

会 長



雅 和



(2) 分析者情報

	1
氏名	守屋貴志
資格	JEMCAインストラクター
認定機関	日本環境測定分析協会
資格証番号	2018-アスベスト-16

