

須賀小学校既設建物石綿含有調査

【032 校舎 トイレ棟】

事前調査報告書 構成

- 1 石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査詳細表
- 2 試料採取位置図
- 3 現地調査写真帳
- 4 試料採取写真帳
- 5 石綿分析結果報告書
- 6 有資格者一覧表

1

石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査詳細表

株式会社 東畑建築事務所 様

石綿含有建材に関する事前調査報告書

石綿則第3条及び大防法第18条の15に基づく事前調査の結果について、以下のとおり報告いたします。

(会社名) アスベスト調査分析株式会社

(代表者名) 代表取締役 日比 裕己

(所在地) 東京都港区新橋四丁目27番7号

田村町Shinshodoh BLDG4階

件 名 須賀小学校既設建物石綿含有調査

■調査概要

調 査 期 間	2024年12月26日(木)		
---------	----------------	--	--

■建物概要

建物名	宮代町立須賀小学校	棟名	032 校舎 トイレ棟		
所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	用途	学校		
竣工	1990(H02)年	増改築履歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
建物構造	RC造	階数	地上2階	PH一階	地下一階
延床面積	102 m ²	文書記録	その他	<input type="checkbox"/> 耐火 <input type="checkbox"/> 準耐火	<input checked="" type="checkbox"/> その他
図面	<input type="checkbox"/> 竣工図 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図	その他:			
石綿調査履歴	<input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> 自主判断 <input type="checkbox"/> 調査実施	<input checked="" type="checkbox"/> 不明	報告書	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無

■事前調査結果概要

調査建物における石綿含有建材		有	未調査箇所※ 『事前調査詳細表』に記述のない建材については、全て未調査とする。 大規模な破壊を伴う調査(防水層及び点検口のない天井裏を含む)は未調査である。
石綿含有建材 (みなしを含む)	レベル1	無	
	レベル2	無	
	レベル3	有	
	仕上塗材	有	

※石綿含有建材の使用箇所、未調査箇所等については、別紙「事前調査詳細表」を参照。

本目視調査は建物の機能性及び景観等を損なわないように配慮した非破壊調査になります。

工事の際に新たに目視により確認することが可能となったときは事前調査が必要です(石綿則第3条9項)。

なお、本報告書に記述されていない建物内外の箇所において、新たにアスベスト含有建材を確認された場合は弊社では責任を負いかねます。
ご了承ください。

■添付資料

本報告書、事前調査詳細表、試料採取位置図、現地調査写真帳、試料採取写真帳、石綿分析結果報告書、有資格者一覧表

■調査者記入欄

立会者の有無	有	埼玉県宮代町 宮代町役場 職員
特記事項	現地目視調査により疑義建材抽出し、分析を実施した結果、以下の建材にアスベストの含有が認められた。 【仕上塗材】 ・モルタル金ゴテEP塗装(白, ベージュ) (2, 3層目セメント系材料) 1~2階廊下(前室) 腰壁, 壁 ・吹付タイル(白, ベージュ) (4, 5層目セメント系材料) 外部 外壁, 軒 【レベル3(みなし含有)】 ・アスファルト防水 屋上 床, 巾木 【仕上塗材(みなし含有)】 ・モルタル塗装(灰) 屋上天端	


石綿事前調査詳細表

棟番号	建物区分	建物名称	構造	建築年月	階数	保有面積(m2)	分析数	現地目視調査日	試料採取日	調査者
032	校舎	トイレ棟	RC造	1990年03月	2	102	12	2024年12月26日	2025年02月07日	アスベスト調査分析株式会社 浅野 関

棟	内外部	階	部屋No.	部屋名	1.床					2.巾木					3.壁					4.天井					5.天井裏					6.その他(1)					7.その他(2)												
					建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考	建材名	石綿有無	レベル	根拠	摘要	備考							
トイレ棟	内部	1	1	男子便所	ビニル床シート(まだら緑)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	ソフト巾木(灰)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	メラミン化粧板	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	星形化粧石膏ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -001	入口部床	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	化粧タイル調ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ棟	内部	1	2	女子便所	ビニル床シート(まだら緑)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	ソフト巾木(灰)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	メラミン化粧板	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	星形化粧石膏ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -001	入口部床	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	化粧タイル調ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ棟	内部	1	3	廊下(前室)	ビニル床シート(ベージュ)	無	-	分析	No.250795 -002	-	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	無	-	分析	No.250795 -003	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -005	2層目非繊維状材料、壁	石膏ボードEP塗装(白)	無	-	分析	No.250795 -006	-	打放	無	-	目視	非含有建材	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -007	洗面天端	-	-	-	-	-	-	-
					ノンスリップシート	無	-	分析	No.250795 -008	洗面床	-	-	-	-	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(ベージュ)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -004	3層目セメント系材料、腰壁	-	-	-	-	-	-	-	配管保温材	無	-	目視	非含有建材	ガラスケール	石製	無	-	目視	非含有建材	洗面	-	-	-	-	-	-	-
トイレ棟	内部	2	1	男子便所	ビニル床シート(まだら緑)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	ソフト巾木(灰)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	メラミン化粧板	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	星形化粧石膏ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -001	入口部床	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	化粧タイル調ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ棟	内部	2	2	女子便所	ビニル床シート(まだら緑)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	ソフト巾木(灰)	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	メラミン化粧板	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	星形化粧石膏ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -001	入口部床	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	化粧タイル調ボード	無	-	改修年	非含有建材	2021年改修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ棟	内部	2	3	廊下(前室)	ビニル床シート(ベージュ)	無	-	分析	No.250795 -002	-	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	無	-	分析	No.250795 -003	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -005	2層目非繊維状材料、壁	石膏ボードEP塗装(白)	無	-	分析	No.250795 -006	-	打放	無	-	目視	非含有建材	-	人造石研出し	無	-	分析	No.250795 -007	洗面天端	-	-	-	-	-	-	-
					ノンスリップシート	無	-	分析	No.250795 -008	洗面床	-	-	-	-	-	モルタル塗金ゴテEP塗装(ベージュ)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -004	3層目セメント系材料、腰壁	-	-	-	-	-	-	-	配管保温材	無	-	目視	非含有建材	ガラスケール	石製	無	-	目視	非含有建材	洗面	-	-	-	-	-	-	-
トイレ棟	外部	-	1	屋上	アスファルト防水	有	3	みなし	-	-	防水層未調査露出	アスファルト防水	有	3	みなし	-	-	防水層未調査露出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル塗装(灰)	有	仕上塗材	みなし	-	-	防水層未調査天端	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ棟	外部	-	2	外部	アスファルト	無	-	目視	非含有建材	-	モルタル	無	-	目視	非含有建材	-	吹付タイル(白)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -009	4層目セメント系材料	吹付タイル(白)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -009	4層目セメント系材料	-	-	-	-	-	-	シーリング	無	-	分析	No.250795 -011	巾木外壁間	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	吹付タイル(ベージュ)	有	仕上塗材	分析	No.250795 -010	4.5層目セメント系材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シーリング	無	-	分析	No.250795 -012	サッシ	-	-	-	-	-	-

2


試料採取位置図



No.	試料名	採取場所
001	人造石研出し	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床
002	ビニル床シート(ベージュ)	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床
003	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木
004	モルタル塗金ゴテEP塗装(ベージュ)	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁
005	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁
006	石膏ボードEP塗装(白)	トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井
007	人造石研出し	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端
008	ノンスリップシート	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床
009	吹付タイル(白)	トイレ棟 外部 外壁
010	吹付タイル(ベージュ)	トイレ棟 外部 外壁
011	シーリング	トイレ棟 外部 巾木外壁間
012	シーリング	トイレ棟 外部 サッシ

【凡例】
■ : 石綿含有【レベル1】
■ : 石綿含有【レベル2】
■ : 石綿含有【レベル3】
■ : 石綿含有【仕上塗材】
□ 数字 : 検体No.
□ 数字 : 部屋No.

図1 試料採取位置図【032:トイレ棟 1階】










- 【凡例】
- : 石綿含有【レベル1】
 - : 石綿含有【レベル2】
 - : 石綿含有【レベル3】
 - : 石綿含有【仕上塗材】
 - 数字 : 検体No.
 - 数字 : 部屋No.

図2 試料採取位置図【032:トイレ棟 2階】




3

現地調査写真帳

現地調査写真帳【032トイレ棟】

1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.1	1階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				









現地調査写真帳【032トイレ棟】

1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.2	1階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				









現地調査写真帳【032トイレ棟】

1階 部屋No.3	1階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.3	1階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.3	1階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
1階 部屋No.3	1階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				







現地調査写真帳【032トイレ棟】

1階 部屋No.3	2階 部屋No.1																				
廊下(前室)	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>01-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	01-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	01-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【032トイレ棟】

2階 部屋No.1	2階 部屋No.1																				
男子便所	男子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【032トイレ棟】

2階 部屋No.2	2階 部屋No.2																				
女子便所	女子便所																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.2	2階 部屋No.3																				
女子便所	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.3	2階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.3	2階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【032トイレ棟】

2階 部屋No.3	2階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.3	2階 部屋No.3																				
廊下(前室)	廊下(前室)																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
2階 部屋No.3	-階 部屋No.1																				
廊下(前室)	屋上																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>02-03</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	02-03	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	02-03																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
-階 部屋No.1	-階 部屋No.1																				
屋上	屋上																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-01</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-01	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-01																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				

現地調査写真帳【032トイレ棟】

-階 部屋No.2	-階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
-階 部屋No.2	-階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
-階 部屋No.2	-階 部屋No.2																				
外部	外部																				
<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社	<div><table><tr><td>調査建物</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>建物</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>03-02</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年1月7日</td></tr><tr><td>調査者</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table></div>	調査建物	宮代町立須賀小学校	建物	032トイレ棟	測点	03-02	撮影日	2025年1月7日	調査者	アスベスト調査分析株式会社
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
調査建物	宮代町立須賀小学校																				
建物	032トイレ棟																				
測点	03-02																				
撮影日	2025年1月7日																				
調査者	アスベスト調査分析株式会社																				
余白	余白																				

4

試料採取写真帳

試料採取写真帳【032 トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 男子便所 入口部床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 男子便所 入口部床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 男子便所 入口部床</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>001</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	001	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.001</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 男子便所 入口部床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.001	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	001																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.001																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032 トイレ棟】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 647"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工程</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工程	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.002</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(ペーシェ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.002	建材名	ビニル床シート(ペーシェ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工程	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	002																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.002																						
建材名	ビニル床シート(ペーシェ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1140"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工程</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工程	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.002</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(ペーシェ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.002	建材名	ビニル床シート(ペーシェ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工程	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	002																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.002																						
建材名	ビニル床シート(ペーシェ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1632"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工程</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工程	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.002</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(ペーシェ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.002	建材名	ビニル床シート(ペーシェ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工程	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	002																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.002																						
建材名	ビニル床シート(ペーシェ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2125"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工程</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>002</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工程	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	002	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.002</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ビニル床シート(ペーシェ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.002	建材名	ビニル床シート(ペーシェ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工程	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	002																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.002																						
建材名	ビニル床シート(ペーシェ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032 トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	003	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテ塗装(茶)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	003																						
撮影日	2025 年 2 月 7 日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	003	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテ塗装(茶)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	003																						
撮影日	2025 年 2 月 7 日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	003	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテ塗装(茶)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	003																						
撮影日	2025 年 2 月 7 日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>003</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	003	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.003</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテ塗装(茶)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.003	建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	003																						
撮影日	2025 年 2 月 7 日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.003																						
建材名	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>項目</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	項目	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
項目	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>項目</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	項目	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
項目	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>項目</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	項目	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
項目	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>項目</td><td>004</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	項目	004	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.004</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.004	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
項目	004																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.004																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(ペーシゅ)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032 トイレ棟】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 651"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1144"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1637"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2130"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>005</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	005	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.005</td></tr><tr><td>建材名</td><td>モルタル塗金ゴテEP塗装(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.005	建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032 トイレ棟																						
測点	005																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.005																						
建材名	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032 トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	006	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.006</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>石膏ボードEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取前</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.006		建材名		石膏ボードEP塗装(白)		採取場所		トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井		内容		採取前		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	032 トイレ棟																																
測点	006																																
撮影日	2025 年 2 月 7 日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.006																																	
建材名																																	
石膏ボードEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井																																	
内容																																	
採取前																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	006	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.006</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>石膏ボードEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取後</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.006		建材名		石膏ボードEP塗装(白)		採取場所		トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井		内容		採取後		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	032 トイレ棟																																
測点	006																																
撮影日	2025 年 2 月 7 日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.006																																	
建材名																																	
石膏ボードEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井																																	
内容																																	
採取後																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	006	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.006</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>石膏ボードEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>簡易補修後</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.006		建材名		石膏ボードEP塗装(白)		採取場所		トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井		内容		簡易補修後		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	032 トイレ棟																																
測点	006																																
撮影日	2025 年 2 月 7 日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.006																																	
建材名																																	
石膏ボードEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井																																	
内容																																	
簡易補修後																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032 トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>006</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025 年 2 月 7 日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032 トイレ棟	測点	006	撮影日	2025 年 2 月 7 日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td></td></tr><tr><td>No.006</td><td></td></tr><tr><td>建材名</td><td></td></tr><tr><td>石膏ボードEP塗装(白)</td><td></td></tr><tr><td>採取場所</td><td></td></tr><tr><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井</td><td></td></tr><tr><td>内容</td><td></td></tr><tr><td>採取試料</td><td></td></tr><tr><td>採取年月日</td><td></td></tr><tr><td>2025年2月7日</td><td></td></tr></table>	検体No,		No.006		建材名		石膏ボードEP塗装(白)		採取場所		トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井		内容		採取試料		採取年月日		2025年2月7日	
工事名	宮代町立須賀小学校																																
工種	試料採取																																
建物名称	032 トイレ棟																																
測点	006																																
撮影日	2025 年 2 月 7 日																																
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																																
検体No,																																	
No.006																																	
建材名																																	
石膏ボードEP塗装(白)																																	
採取場所																																	
トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井																																	
内容																																	
採取試料																																	
採取年月日																																	
2025年2月7日																																	


試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>007</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	007	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.007</td></tr><tr><td>建材名</td><td>人造石研出し</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.007	建材名	人造石研出し	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	007																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.007																						
建材名	人造石研出し																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 647"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ノンスリップシート</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	ノンスリップシート	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	ノンスリップシート																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1140"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ノンスリップシート</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	ノンスリップシート	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	ノンスリップシート																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1632"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ノンスリップシート</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	ノンスリップシート	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	ノンスリップシート																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2125"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>008</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	008	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.008</td></tr><tr><td>建材名</td><td>ノンスリップシート</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 1階 廊下(前室) 床</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.008	建材名	ノンスリップシート	採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	008																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.008																						
建材名	ノンスリップシート																						
採取場所	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						





試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	吹付タイル(白)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	吹付タイル(白)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	吹付タイル(白)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	吹付タイル(白)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	吹付タイル(白)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	吹付タイル(白)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>009</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	009	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.009</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(白)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.009	建材名	吹付タイル(白)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	009																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.009																						
建材名	吹付タイル(白)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table border="1" data-bbox="624 483 852 651"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(ペーージュ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	吹付タイル(ペーージュ)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	吹付タイル(ペーージュ)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 976 852 1144"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(ペーージュ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	吹付タイル(ペーージュ)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	吹付タイル(ペーージュ)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1469 852 1637"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(ペーージュ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	吹付タイル(ペーージュ)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	吹付タイル(ペーージュ)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1962 852 2130"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>010</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	010	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.010</td></tr><tr><td>建材名</td><td>吹付タイル(ペーージュ)</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 外壁</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.010	建材名	吹付タイル(ペーージュ)	採取場所	トイレ棟 外部 外壁	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	010																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.010																						
建材名	吹付タイル(ペーージュ)																						
採取場所	トイレ棟 外部 外壁																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table border="1" data-bbox="624 488 852 651"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 981 852 1144"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1473 852 1637"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table border="1" data-bbox="624 1966 852 2130"><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>測点</td><td>011</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	測点	011	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.011</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 巾木外壁間</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.011	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
測点	011																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.011																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 巾木外壁間																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

試料採取写真帳【032トイレ棟】

 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>012</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	ポイント	012	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.012</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 サッシ</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取前</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.012	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 サッシ	内容	採取前	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
ポイント	012																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.012																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 サッシ																						
内容	採取前																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>012</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	ポイント	012	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.012</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 サッシ</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.012	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 サッシ	内容	採取後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
ポイント	012																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.012																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 サッシ																						
内容	採取後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>012</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	ポイント	012	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.012</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 サッシ</td></tr><tr><td>内容</td><td>簡易補修後</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.012	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 サッシ	内容	簡易補修後	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
ポイント	012																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.012																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 サッシ																						
内容	簡易補修後																						
採取年月日	2025年2月7日																						
 <table><tr><td>工事名</td><td>宮代町立須賀小学校</td></tr><tr><td>工種</td><td>試料採取</td></tr><tr><td>建物名称</td><td>032トイレ棟</td></tr><tr><td>ポイント</td><td>012</td></tr><tr><td>撮影日</td><td>2025年2月7日</td></tr><tr><td>施工者名</td><td>アスベスト調査分析株式会社</td></tr></table>	工事名	宮代町立須賀小学校	工種	試料採取	建物名称	032トイレ棟	ポイント	012	撮影日	2025年2月7日	施工者名	アスベスト調査分析株式会社	<table><tr><td>検体No,</td><td>No.012</td></tr><tr><td>建材名</td><td>シーリング</td></tr><tr><td>採取場所</td><td>トイレ棟 外部 サッシ</td></tr><tr><td>内容</td><td>採取試料</td></tr><tr><td>採取年月日</td><td>2025年2月7日</td></tr></table>	検体No,	No.012	建材名	シーリング	採取場所	トイレ棟 外部 サッシ	内容	採取試料	採取年月日	2025年2月7日
工事名	宮代町立須賀小学校																						
工種	試料採取																						
建物名称	032トイレ棟																						
ポイント	012																						
撮影日	2025年2月7日																						
施工者名	アスベスト調査分析株式会社																						
検体No,	No.012																						
建材名	シーリング																						
採取場所	トイレ棟 外部 サッシ																						
内容	採取試料																						
採取年月日	2025年2月7日																						

5

石綿分析結果報告書

発行日 2025年2月21日

注文No. ARAS-1204

報告書No. 250795

石綿分析結果報告書



株式会社 東畑建築事務所

様

アスベスト調査分析株式会社

〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番地

TEL: 0561-76-6507 / FAX: 0561-76-6508

貴社より委託を受けた石綿(アスベスト)分析の結果を下記の通り報告します。

計量証明事業登録 愛知県 濃度 第927号

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

件 名	須賀小学校既設建物石綿含有調査
-----	-----------------

試料採取日	2025年2月7日	試料受付日	2025年2月10日
分析の方法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
分析実施日	2025年2月10日	～	2025年2月21日
分析責任者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>		

施設名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
------	-----------------------

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-001	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	人造石研出し	無	-	-	-
-002	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	ビニル床シート (ベージュ)	無	-	-	-
-003	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	モルタル塗 金ゴテ塗装(茶)	無	-	-	-
-004	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	モルタル塗 金ゴテEP塗装 (ベージュ)	有	クリソタイル	0.1-5%	3層目 セメント系材料 (薄灰)に含有
-005	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	モルタル塗 金ゴテEP塗装(白)	有	クリソタイル	0.1-5%	2層目 セメント系材料 (薄灰)に含有
-006	トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井	石膏ボード EP塗装(白)	無	-	-	-
-007	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	人造石研出し	無	-	-	-
-008	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	ノンスリップシート	無	-	-	-
-009	トイレ棟 外部 外壁	吹付タイル(白)	有	クリソタイル	0.1-5%	4層目 セメント系材料 (薄灰)に含有

検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率	コメント
-010	トイレ棟 外部 外壁	吹付タイル(ページュ)	有	クリソタイル	0.1-5%	4、5層目 セメント系材料 (灰、薄灰)に含有
-011	トイレ棟 外部 巾木外壁間	シーリング	無	-	-	-
-012	トイレ棟 外部 サッシ	シーリング	無	-	-	-

【試料採取履歴】

試料名称	人造石研出し	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 男子便所 入口部床	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	ベージュ	100	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



【試料採取履歴】

試料名称	ビニル床シート(ベージュ)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	灰	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	接着剤	白半透明	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰	60	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	モルタル塗金ゴテ塗装(茶)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 巾木	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	茶	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	セメント系材料	灰	98	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----




【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



【試料採取履歴】

試料名称	モルタル塗金ゴテEP塗装(ベージュ)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 腰壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	塗材	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	薄灰	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	86	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	3層目セメント系材料(薄灰)に含有


【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	モルタル塗金ゴテEP塗装(白)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	セメント系材料	薄灰	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	88	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	2層目セメント系材料(薄灰)に含有


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	石膏ボードEP塗装(白)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 天井	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	白	88	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	紙材	茶	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	人造石研出し	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 洗面天端	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	ベージュ	100	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	ノンスリップシート	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 1階 廊下(前室) 床	
試料の概要	形状又は材質	板状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	透明	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	ベージュ	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	灰	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	薄黄	45	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	接着剤	黄半透明	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。
アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」
このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル(白)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 外部 外壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	乳白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	塗材	透明	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	10	クリンタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	茶灰	76	-	-	無
				-	-	
				-	-	
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】


石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	4層目セメント系材料(薄灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



4層目
セメント系材料
(薄灰)に含有

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

添付なし

石綿の種類
-

添付なし

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	吹付タイル(ベージュ)	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 外部 外壁	
試料の概要	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	塗材	乳白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	セメント系材料	灰	10	クリンタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	薄灰	10	クリンタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
6	セメント系材料	茶灰	68	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-


【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----

【定性分析の結果】


石 綿 の 有 無	有
石 綿 の 種 類	クリソタイル
推定質量分率	0.1-5%
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	4、5層目セメント系材料(灰、薄灰)に含有

【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）



4、5層目
セメント系材料
(灰、薄灰)
に含有

【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
クリソタイル

添付なし

石綿の種類
-

添付なし

石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	シーリング	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 外部 巾木外壁間	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者		守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>				
層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	ベージュ	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	塗材	白	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	非繊維状材料	オフホワイト	10	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	非繊維状材料	灰	86	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5						
6						
7						
8						

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

【試料採取履歴】

試料名称	シーリング	
試料採取日	2025年2月7日	
試料採取場所の所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町須賀1425-1	
建築物の施工年等	1990年	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	宮代町立須賀小学校 032 校舎 トイレ棟
	用途	学校
建物などの採取場所及び採取部位	トイレ棟 外部 サッシ	
試料の概要	形状又は材質	塊状
	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野
採取箇所選定者の所属と氏名		アスベスト調査分析株式会社 浅野

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

【分析詳細結果】

分析担当者	守屋 貴志 <<日環協 (JEMCAインストラクター 2018-アスベスト-16)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	灰	100	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

【備考】

--

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ずしも一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

【使用機器】

マッフル 炉	ヤマト科学株式会社 FO510
実 体 顕 微 鏡	株式会社ニコン SMZ745T
偏 光 顕 微 鏡	株式会社ニコン ECLIPSE LV 100ND

【調製および前処理実施の有無】

実 施 の 有 無	無
「有」の場合の方法	-

【分析条件】

分析室の温度【℃】	25
-----------	----


【定性分析の結果】

石 綿 の 有 無	無
石 綿 の 種 類	-
推定質量分率	-
石綿以外の繊維	-
コ メ ン ト	-


【試料写真】（断面写真の場合：上面が表層部分）




【偏光顕微鏡写真】



石綿の種類
-



石綿の種類
-



石綿の種類
-

6

有資格者一覽表

(1) 調査者情報

	1	
氏 名	浅野立	
資 格	石綿調査診断士	石綿作業主任者
認 定 機 関	日本アスベスト調査診断協会	東京労働基準協会連合会
資 格 証 番 号	NADA1402	第437934号

NADA 石綿調査診断士登録証

日本アスベスト調査診断協会に登録された者



氏 名 浅野 立
登録番号 N A D A 1 4 0 2
発行日 令和5年9月30日
取得資格 アスベスト診断士
一般建築物石綿含有建材調査者

一般社団法人
日本アスベスト調査診断協会
代表理事 本山幸嘉

講習会・受講証明書

受講していない者は、再度受講するまで登録者としての資格を停止する

SRDM 2023 受講済	SRDM 2024 受講済	2025	2026	2027
---------------------	---------------------	------	------	------

登録者としての有効期限は、押印の登録年から翌年の12月31日までとする。

石綿調査診断士は、次の事項を順守しなければならない。

1. 本登録証は、石綿調査診断を実施する際には必ず携帯すること。
2. 本登録証は、他人に貸与又は譲渡しないこと。
3. 本登録証は、石綿調査診断士の登録証明以外には使用しないこと。
4. 本登録証を紛失、盗難の場合は当協会に届けること。

一般社団法人日本アスベスト調査診断協会
TEL 03-6809-4223



労働安全衛生法による技能講習修了証

修了者番号 第 437934 号
氏 名 浅野 立
生 年 月 日 昭和49年 7月31日
本 籍 地 東京都
交 付 日 平成26年 9月19日

特定化学物質	有機溶剤	粉塵	熱媒体	木材加工	はくばく作業	ガス溶接	玉掛け	床下クレーン	小型クレーン	高所作業	シヨベル	石綿主任
--------	------	----	-----	------	--------	------	-----	--------	--------	------	------	------

登録講習機関 公益社団法人 東京労働基準協会連合会 会長
電話 03-5678-5556

修了証名	登録番号	修了年月日
石綿作業主任者技能講習	第47号	平成26年 9月19日

住所 [Redacted]

注意事項
1. 本修了証は、作業中は必ず携帯すること。
2. 本修了証を紛失又は氏名・本籍地変更の場合は再交付を受けること。

	2	
氏 名	関健登	
資 格	一般建築物石綿含有建材調査者	石綿作業主任者
認 定 機 関	企業環境リスク解決機構	宮城労働基準協会
資 格 証 番 号	第71141-0047号	2310030074

建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書

一般建築物石綿含有建材調査者



氏 名 関健登
生 年 月 日 1992年8月20日
証明書番号 第71141-0047号
修了年月日 2024年4月23日

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項の石綿含有建材調査者講習を修了したことを証する。

CE:SI 一般社団法人企業環境リスク解決機構
Corporate Environment Risk Solution Institute

講習修了履歴		
講習種別	講習実施機関名	修了年月日
講義	一般社団法人企業環境リスク解決機構	2024.4.23

定期講習受講履歴		
講習実施機関名	修了年月日	修了番号

労働安全衛生法による技能講習修了証

氏 名 関 健 登
生 年 月 日 平成 4年 8月20日生
現 住 所 [Redacted]
令和 5年12月28日 交付



宮城労働局長登録講習機関
公益社団法人 宮城労働基準協会 会長

講習の種類	修了証番号	交付年月日
石綿作業主任者技能講習	2310030074	令和 5年12月28日

注意事項
1. 本修了証は、大切にし、作業中は必ず携帯すること。
2. 本修了証を遺失し、若しくは損傷したとき、又は記載事項に異動があったときは再交付を受けること。

備考

	1
氏 名	浅野立
資 格	一般建築物石綿含有建材調査者
認 定 機 関	中央労働災害防止協会
資 格 証 番 号	東第148号



東 第 1 4 8 号

建築物石綿含有建材調査者講習
修 了 証

浅 野 立

昭和 49 年 7 月 31 日生

あなたは建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号）に定める建築物石綿含有建材調査者講習（一般建築物石綿含有建材調査者）を修了したことを証します

令和 4 年 3 月 4 日

中央労働災害防止協会

会 長



十 倉 雅 和



(2) 分析者情報

	1
氏名	守屋貴志
資格	JEMCAインストラクター
認定機関	日本環境測定分析協会
資格証番号	2018-アスベスト-16

